





关键节点工
字钢下方钢
柱支撑

最大程度减
少钢柱数量



内移，悬挑长
度太长，底部
梁太厚，结构
付出代价太大



内移无法落
在关键节点



森林守望者

Valley Villas at
the foot of Changbai
Mountain

——长白山河谷林居

518021910035 张雨欣 518431910002 康艺潇